



Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 13
Vilnius (Miestas)	Krakiškių Sodų 20-oji (gatvė)	77/34-0105 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6073698.15
Y= 586050.16



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra		
Dangtis		MET	800x800	—		145.13	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	0.00		145.13	Ar yra vandens? — nėra		
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra		
Dugnas		BET	800	2.00		143.13	Pastabos:		
Vandzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			LAS07		
				Apačia	0.91	144.22			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"		
				Apačia	0.99	144.14			
	Nr.3			Viršus			Objektas: Krakiškių Sodų 20-oji g 9		
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			Sudarė	A. Venclovas (parašas) (pavardė)	
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			2023 m. 11 mėn. 08 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus					
				Apačia					