

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>5, metalas</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	660				132.71	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		žv			0.00		132.71	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		glžb						Pastabos:			
Lubos		glžb	1000		0.77		131.94	X = 6073652.16; Y = 586499.44			
Dugnas		glžb	1000		2.28		130.43				
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	2.27	130.44	Matavimus atliko	K.Urbonė (vardas ir pavardė) 1GKV-33 (geodezininko kv.paž.Nr.)  (parašas) 2022-06-14 (data)		
			Vidinis		Apačia	2.47	130.24				
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	2.28	130.43				
			Vidinis		Apačia	2.48	130.23				
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus	2.27	130.44				
			Vidinis		Apačia	2.47	130.24				
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.11	130.60				
			Vidinis		Apačia	2.27	130.44				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 8		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 9		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 10		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 11		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 12		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							

Matavimus atliko	K.Urbonė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-33 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-06-14 (data)
	(vardas ir pavardė)		
Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)