

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

3

(įrenginio numeris)

Balsių sodų 10-oji g., Vilniaus m.



(adresas)

77340107

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				132.13	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		132.13	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.48		131.65	X = 6073690.93; Y = 586623.56		
Dugnas		glžb	1000		2.49		129.64			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	2.39	129.74	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.59	129.54			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	2.39	129.74			
			Vidinis		Apačia	2.59	129.54			
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus	1.21	130.92			
			Vidinis		Apačia	1.41	130.72			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	K. Urbonė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-33 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-06-14 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)