

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

3

(įrenginio numeris)

Balsių Sodų 8-oji g., Vilnius

(adresas)


77340126

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	640				140.34	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		gr			0.00		140.34	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.00		140.34	X = 6073413.55; Y = 586431.05		
Dugnas		bet	1000		2.64		137.70			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.29	139.05			
			Vidinis		Apačia	1.40	138.94			
	Nr. 2	PE	Išorinis	63	Viršus	1.83	138.51			
			Vidinis		Apačia	1.89	138.45			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	H. MISIUKAS (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-555 (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u> </u> (parašas)	2023-09-05 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)