

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9, metalas (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	640				135.63	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		žv			0.00		135.63	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1500		0.74		134.89	X = 6073222.50; Y = 586691.39	
Dugnas		glžb	1500		3.20		132.43		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	2.59	133.04	Objektas:	
			Vidinis		Apačia	2.79	132.84		
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	3.17	132.46		
			Vidinis		Apačia	3.37	132.26		
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus	2.97	132.66		
			Vidinis		Apačia	3.17	132.46		
	Nr. 4	PE	Išorinis	160	Viršus	1.67	133.96		
			Vidinis		Apačia	1.83	133.80		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.13	133.50		
			Vidinis		Apačia	2.29	133.34		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	K.Urbonė (vardas ir pavardė)		
	IGKV-33 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-07-18 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)