



1

(jirenginio numeris)


77340149
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				132.24	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt			0.00		132.24	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: X=6073044.01 / Y=587113.44		
Lubos										
Dugnas		bet	1000		1.17		131.07			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.30		130.94		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.32		130.92		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-03-08 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)