

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>6 met.</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	700				133.26	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		asf						Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	700		0.55		132.71	X = 6072865.44; Y = 586687.19
Dugnas		bet	1000		1.67		131.59	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	90	Viršus	1.24	132.02	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.67	131.59	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-11-30 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)