

KF
(Komunikacija)

Fekalinės kanalizacijos šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Nr.() 2 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Balsių Sodų 1-oji g.
(Gatvė)

77/34 – 0186
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>Ne</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ket.	0.900			134.90	Ar yra vandens <u>Yra</u>		
Žemė		žv		0.00		134.90	Ar yra dujų <u>Ne</u>		
Sienos		PVC					Pastabos <u>LAS07</u>		
Dugnas		Bet.	1.410	2.80		132.10			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	d110	Viršus			UAB "Geoplėtra"		
				Apačia	1.10	133.80			
	Nr. 2	PVC	d110	Viršus			Objekto nr.		
				Apačia	1.30	133.60			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė		D.Stašys
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Parašas	Pavardė	
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus				Parašas	Pavardė
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			2021-09-13 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
tr.			Viršus						
			Apačia						