

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 14 met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				134.83	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf						Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.76		134.07	X = 6072423.83; Y = 586321.10		
Dugnas		bet	1500		4.11		130.72			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.84	130.99			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.11	130.72			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-11-30 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)