

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

3

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Kirnio g.

(adresas)


77340246

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: <u>nera</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	300		130.22	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	žv		0.00	130.22	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	PVC				Pastabos:		
Lubos	ket	425	0.00	130.22	X = 6071991.64; Y = 586349.02		
Dugnas	PVC	425	1.54	128.68	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.52	128.70
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.54	128.68
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.53	128.69
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.12	129.10
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: nera

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? NeAr yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6071991.64; Y = 586349.02

Objektas:

Matavimus
atliko

M. Kalinauskas
(vardas ir pavardė)

1GKV-832
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2022-11-
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)