

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		glžb	600				125.40
Žemė		grunt			0.00		125.40
Sienos		pls					
Lubos							
Dugnas		pls	600		2.03		123.37
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.83	123.57
			Vidinis		Apačia	2.03	123.37
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.83	123.57
			Vidinis		Apačia	2.03	123.37
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.84	123.56
			Vidinis		Apačia	2.00	123.40
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.89	123.51
			Vidinis		Apačia	2.00	123.40
	Nr. 5	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.06	124.34
			Vidinis		Apačia	1.17	124.23
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: - _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6071930.24; Y = 587705.71

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-06-1 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)