




1

(įrenginio numeris)

77340252
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kickis)		
Dangtis		ket	650				125.19	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		tr			0.00		125.19	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos: X=6071917.01 / Y=587864.12		
Lubos		bet	1500		1.50		123.69			
Dugnas		bet	1500		3.50		121.69			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.66	123.53			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.71	123.48			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1483 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-05-24 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)