

Pagadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis	
Dangtis		ket		425				190,21	
Žemė		asf				0,00		190,21	
Sienos		pls							
Lubos									
Dugnas		pls		425		1,92		188,29	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1,76	188,45		
			Vidinis		Apačia	1,92	188,29		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1,76	188,45		
			Vidinis		Apačia	1,92	188,29		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064622.94; Y = 591193.29

Objektas:

Matavimus atliko	T. Dičiūnas (vardas ir pavardė)		
	GK V-1286 (gondolininko kv. pad Nr.)	_____ (parašas)	2022-01-01 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	GK V-1286 (gondolininko kv. pad Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	GK V-1286 (gondolininko kv. pad Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)