

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

5

(įrenginio numeris)

Biržiškų g. 91, 11111 Vilnius

(adresas)


78320066

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Vamzdžiai	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		350				182.58		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt				0.00		182.58		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pvc								Pastabos:		
Lubos										X = 6064147.46; Y = 591470.78		
Dugnas		pvc		350		0.79		181.79		LAS-07		
Nr. 1	PE	Išorinis 63		Viršus 1.78		180.80				Objektas:		
		Vidinis		Apačia 1.84		180.74						
	PVC	Išorinis 160		Viršus 1.77		180.81						
		Vidinis		Apačia 1.93		180.65						
		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
	Nr. 4	Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
	Nr. 5	Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
	Nr. 6	Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
	Nr. 7	Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	A. Ragauskas (parašas ir vardas) 2023-11-21 (data)		
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia								