

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	640				168.45	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		gr			0.00		168.45	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	1000		0.70		167.75	X = 6063684.22; Y = 591974.49	
Dugnas		bet	1000		2.65		165.80		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.55	165.90		
			Vidinis		Apacia	2.75	165.70		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.55	165.90		
			Vidinis		Apacia	2.75	165.70		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.44	167.01		
			Vidinis		Apacia	1.60	166.85		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.44	167.01		
			Vidinis		Apacia	1.60	166.85	Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	H. MISIUKAS (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apacia				1GKV-555 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)