

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	640				162.96
Žemė		gr			0.00		162.96
Sienos		bet					
Lubos		bet	1500		0.86		162.10
Dugnas		bet	1500		4.86		158.10
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	400	Viršus	4.79	158.17
			Vidinis		Apacia	5.19	157.77
	Nr. 2	bet	Išorinis	400	Viršus	4.79	158.17
			Vidinis		Apacia	5.19	157.77
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.62	161.34
			Vidinis		Apacia	1.73	161.23
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		

Lipynės: 14
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063673.17; Y = 592102.70

Objektas:

Matavimus atliko

H. MISIUKAS
(vardas ir pavardė)

1GKV-555
(geodezininko kv.paž.Nr.)

2023-05-12
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)