

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

1
(įrenginio numeris)


Vilniaus m. sav., Vilnius, Palydovo g.
(adresas)

78320124
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6063361.10; Y = 590917.53		
Dangtis		Ket	700				182.36			
Žemė		tr			0.00		182.36			
Sienos		bet								
Lubos										
Dugnas		Bet	1000		1.61		180.75	Objektas: _____ _____ _____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.43	180.93			
			Vidinis		Apačia	1.59	180.77			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.57	180.79			
			Vidinis		Apačia	1.73	180.63			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.55	180.81			
			Vidinis		Apačia	1.71	180.65			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.54	180.82			
			Vidinis		Apačia	1.70	180.66			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.53	180.83			
			Vidinis		Apačia	1.64	180.72			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	M. Tenikaitis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	2022-08-09 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)