


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	1000				177.80	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		177.80	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6063114.50; Y = 590960.76		
Dugnas		Zv	1000		2.60		175.20			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.51	176.29			
			Vidinis		Apačia	1.62	176.18			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.60	176.20			
			Vidinis		Apačia	1.71	176.09			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-857 (godožemininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-05-22 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godožemininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godožemininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godožemininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godožemininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godožemininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)