


Buitinė nuotekynė	KORTELE Nr.	131A	135-A-7
2020	Vilnius	A. Kojelavičius	78/32-0162
(įreng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys:



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis				155,79	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	PVC	315	1,76	154,03	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė „Geodeziniai tyrinėjimai“ VILNIUS Sudarė: <i>Arvydas Černiauskas</i> Arvydas Černiauskas Direktorius 2024.08.
				Apačia 1,88	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1,88	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	