


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met. 7</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	700				144.16	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		grunt						Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos								X = 6062779.26; Y = 591086.89
Dugnas		bet	1500		2.00		142.16	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	2.00	142.16	
			Vidinis		Apačia	2.11		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.01	142.15	
			Vidinis		Apačia	2.17		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.00	142.16	
			Vidinis		Apačia	2.15		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus	2.00	142.16	
			Vidinis		Apačia	2.11		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.00	142.16	
			Vidinis		Apačia	2.16		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Objektas:

Matavimus atliko	Edvin Žukovski (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1655 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-12-29 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)