

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

2

(irenginio numeris)

Liepto g., Vilniaus m.

(adresas)


78320181

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				139.32
Žemė		tr			0.00		139.32
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000				
Dugnas		bet	1000				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.45	137.87
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.60	137.72
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.50	137.82
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.05	138.27
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.42	137.90
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6062589.53; Y = 590171.48

Objektas:



Matavimus atliko	1GKV-405 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-12-12 (data)
	A. Paškauskas (vardas ir pavardė)		
Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	 (vardas ir pavardė)		
Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	 (vardas ir pavardė)		