

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos kamera
(įrenginio pavadinimas)

6

(įrenginio numeris)

Liepto g., Vilniaus m.



(adresas)

78320181

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: met. kopėčios (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		138.73	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	grunt		0.00	138.73	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	blok				Pastabos:		
Lubos	glžb		1.45	137.28	X = 6062607.93; Y = 590187.24		
Dugnas	bet	2200x2000	6.00	132.73	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis 500	Viršus	Matavimus atliko	1GKV-405 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-12-12 (data)
			Vidinis	Apacia 6.70			
	Nr. 2	bet	Išorinis 800	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apacia 6.80			
	Nr. 3	PVC	Išorinis 200	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apacia 1.87			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis 200	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apacia 6.00			
	Nr. 4	bet	Išorinis 500	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apacia 3.80			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 7		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apacia			