

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				165.99
Žemė		grunt			0.00		165.99
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		0.60		165.39
Dugnas		bet	1000		1.81		164.18
	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.78	164.21
			Vidinis		Apačia	1.94	164.05
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.76	164.23
			Vidinis		Apačia	1.96	164.03
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.54	164.45
			Vidinis		Apačia	1.70	164.29
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 5
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6062084.40; Y = 592296.15

Objektas:

Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)		
	1 GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-07-31 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)