


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>2</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				165.94	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		grunt			0.00		165.94	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1000		0.32		165.62	X = 6062092.96; Y = 592271.51
Dugnas		bet	1000		1.68		164.26	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.11	164.83	
			Vidinis		Apačia	1.22	164.72	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.06	164.88	
			Vidinis		Apačia	1.22	164.72	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)		
	1GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-07-31 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)