

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		glžb	800				188.47	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt			0.00		188.47	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		blok						Pastabos:	
Lubos		glžb	1700x2500		1.30		187.17	X = 6061006.83; Y = 590166.29	
Dugnas		glžb	1700x2500		3.90		184.57		
Vamzdžiai	Nr. 1	pln	Išorinis	600	Viršus	2.20	186.27		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	pln	Išorinis	600	Viršus	2.20	186.27		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3	PE	Išorinis	160	Viršus	2.60	185.87		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: 	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>G. Šidiškis</u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-154 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2021-12-06 (data)
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(godežinininko kv.paž.Nr.)		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(godežinininko kv.paž.Nr.)		
		Vidinis		Apačia					