

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	700				140.00	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		asf			0.00		140.00	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1500		0.98		139.02	X = 6069363.60; Y = 591147.83	
Dugnas		bet	1500		2.75		137.25		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.04		136.96	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.04		136.96	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	Rasa Matonienė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-267 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-05-26 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)