

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 14 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				141.60	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		141.60	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.48		141.12	X = 6069286.59; Y = 591101.90		
Dugnas		bet	1500		4.08		137.52			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.22	137.38			
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.22	137.38			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Rasa Matonienė (vardas ir pavardė)		
	IGKV-267 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-05-26 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)