




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? nėra Ar yra dujų? nėra Pastabos: X=6067022.74, Y=591429.85		
Dangtis		ket.	700				158.96			
Žemė					0.00		158.96			
Sienos		bet.								
Lubos		bet.	1000		0.88		158.08			
Dugnas		bet.	1000		1.43		157.53			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			Objektas: 21/116		
			Vidinis		Apačia	1.52	157.44			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.64	157.32			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.38	157.58			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko A.Tumašev (vardas ir pavardė) IGKV-811 (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) 2021-10-12 (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					