

Vilniaus m., Šlamučių g.
(adresas)

78/33-0301
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: Ne (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		PP	315				175.41	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		tr			0.00		175.41	Ar yra dujų? Ne			
Sienos		PP						Pastabos:			
Lubos											
Dugnas		PP	315		1.86		173.55				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	Aleksandr Proslanikov		
			Vidinis		Apacia	1.86	173.55		(vardas ir pavardė)		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus			1GKV-524 (geodezininko kv. paž. Nr.)		2022-03-16	
			Vidinis		Apacia	1.86	173.55		(parašas)	(data)	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apacia							
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apacia							
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apacia							
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apacia							