



78330303
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

1,2



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	300				173.68	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		tr			0.00		173.68	Ar yra dujų? _____		
Sienos		PVC						Pastabos: _____		
Lubos		PVC						X=6066197.30 / Y=590551.84		
Dugnas		PVC	300					_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis	110	Apačia	1.15	172.53	_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis	160	Apačia	1.15	172.53	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			_____			
		Vidinis		Apačia			_____			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			_____			
		Vidinis		Apačia			_____			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			_____			
		Vidinis		Apačia			_____			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			_____			
		Vidinis		Apačia			_____			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			_____			
		Vidinis		Apačia			_____			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			_____			
		Vidinis		Apačia			_____			

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2021-08-10 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)