

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

11

(irenginio numeris)

Žvaigždikių g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


78330343

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				184.48
Žemė		tr			0.00		184.48
Sienos		bet					
Lubos		bet					
Dugnas		bet	1500		2.30		182.18
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.33	183.15
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus	1.35	183.13
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: $\frac{N}{(medžiaga, kiekis)}$

Ar vra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6065688.34; Y = 590676.68

LAS07

Objektas:

Matavimus	
atliko	

M. Ringelevičius

(vardas ir pavardė)

1GKV-1770

(geodezininko

2022-07-28

(data)

Matavimus	
atliko	

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
k. puš. N. 2)

(parašas)

(data)

atliko	
--------	--

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
ky: paž N₇)

(parašas)

(data)