

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Met. Kopėčios, 10 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				159.43	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		159.43	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000x3000		0.95		158.48	X = 6054839.50; Y = 568822.12		
Dugnas		bet	2000x3000		3.00		156.43			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus	2.00	157.43			
			Vidinis		Apačia	2.32	157.12			
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus	2.00	157.43			
			Vidinis		Apačia	2.32	157.12			
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	2.09	157.34			
			Vidinis		Apačia	2.20	157.23			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			<u>Vandentiekio šulinys</u>		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia			- (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-09-25 (data)			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia			IGKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-09-25 (data)			
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia			(parašas) (data)			
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)			