

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šulinys
(įrenginio pavadinimas)

10
(įrenginio numeris)


Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Jogeliškių g.
(adresas)

73300018
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 11 vnt.</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6054831.24; Y = 569276.75</u>		
Dangtis		pls	650				159.18			
Žemė		grunt			0.00		159.18			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2000		0.81		158.37			
Dugnas		bet	2000		3.08		156.10	Objektas: <u>Vandentiekio šulinys</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	2.61	156.57			
			Vidinis		Apacia	2.72	156.46			
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	2.61	156.57			
			Vidinis		Apacia	2.72	156.46			
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	2.61	156.57			
			Vidinis		Apacia	2.72	156.46			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	I. Tichutin (vardas ir pavardė) <u>-</u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-09-18 (parašas) <u>[Signature]</u> (data)
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	I. Razbadauskas (vardas ir pavardė) <u>1GKV-1122</u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-09-18 (parašas) <u>[Signature]</u> (data)
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apacia					