

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				159.31
Žemė		gr			0.00		159.31
Sienos		bet					
Lubos		bet	2990x3210		1.95		157.36
Dugnas		bet	2990x3210		4.29		155.02
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus	3.61	155.70
			Vidinis		Apačia	3.93	155.39
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus	3.62	155.69
			Vidinis		Apačia	3.94	155.38
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	3.67	155.64
			Vidinis		Apačia	3.78	155.53
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: Met. kopėčios, 28 vnt.
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6054631.48; Y = 568752.74

B šulinio altitudė: 159.46

Šulinyje iš viso 2 met.

Kopėčių, kiekviename po 14 lpt., A ir B šulinyje

Objektas:

Vandentiekio šulins

Matavimus atliko

J. Tichutin

(vardas ir pavardė)

-

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-09-25

(data)

Matavimus atliko

IGKV-1122

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-09-25

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)