




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 9 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	670				160.16	Ar yra vandens?	
Žemė		asf			0.00		160.16	Ar yra dujų?	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet						X=6055218.33 / Y=569867.01	
Dugnas		bet	1500		2.56		157.60		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	2.10	158.06	Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus	2.10	158.06		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus	2.10	158.06		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-11-04 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				