

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				157.20
Žemė		grunt			0.00		157.20
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	2000		0.20		157.00
Dugnas		bet	2000		2.63		154.57
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	1.91	155.29
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 9
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne


Pastabos:

X = 6054941.87; Y = 571372.76

Objektas:



A. Paskauskas
(vardas ir pavardė)

Matavimus atliko	1GKV-405 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-01-13 (data)
			
Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	(vardas ir pavardė)		
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)