

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				127.031	Ar yra vandens? Ne
Žemė		asf			0.00		127.03	Ar yra dujų? Ne
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	1500					X = 6059494.51; Y = 574093.02
Dugnas		bet	1500		2.30		124.73	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	32	Viršus	1.92	125.11	
			Vidinis		Apačia	1.95	125.08	
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus	1.92	125.11	
			Vidinis		Apačia	1.95	125.08	
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus	1.92	125.11	
			Vidinis		Apačia	1.95	125.08	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Objektas:								
Matavimus atliko		J.Taukinaitis (vardas ir pavardė)						
		1GKV-1646 (godežinininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	2022-11-23 (data)			
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)						
		(godežinininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)			
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)						
		(godežinininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)			