

(adresas)

(įrenginio pavadinimas)

74310095
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>yra</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet	650				130.47	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt			0.00		130.47	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos								X = 6058982.45; Y = 573565.08	
Dugnas		glžb			3.28		127.19		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	225	Viršus	2.76	127.71		
			Vidinis		Apacia	2.99	127.49		
	Nr. 2	PE	Išorinis	225	Viršus	2.76	127.71		
			Vidinis		Apacia	2.99	127.49		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
Matavimus atliko								E. Galdikas (vardas ir pavardė) 1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2022-05-02 (data)	
Matavimus atliko								(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
Matavimus atliko								(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	