

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)




(adresas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

(matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				137.46
Žemė					0.00		137.46
Sienos		G/B					
Lubos		G/B	1500		0.80		136.66
Dugnas		Betonas	2000				
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.63	135.83
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.61	135.85
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.48	135.98
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.43	136.03
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)




Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058650.97; Y = 574700.45

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	 (parašas)	20210913	(data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	20210913 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	20210913 (data)