

(adresas)

Vandentiekio šulinys
(įrenginio pavadinimas)

8
 (jrenginio numeris)


74310119

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				137.06
Žemė					0.00		137.06
Sienos		g/b					
Lubos		G/B			0.76		136.30
Dugnas		Betonas	3150x2160		2.93		134.13
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus	2.47	134.59
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus	2.47	134.59
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	2.47	134.59
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: kopėčios
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058593.58; Y = 574582.92

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-09-23 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-09-23 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-09-13 (data)