

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

6
(įrenginio numeris)

Gariūnų g.

(adresas)


74310120

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus					137.85	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė					0.00		137.85	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos		pls						X = 6058690.95; Y = 574766.49	
Dugnas		pls	2400		2.63		135.22	Objektas:	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia	2.44	135.41		
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia	2.49	135.36		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	20210913 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	20210913 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	20210913 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	20210913 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	20210913 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	20210913 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	20210913 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	20210913 (data)
			Vidinis		Apačia				