

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				142.68	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		142.68	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.96		141.72	X = 6058481.85; Y = 574694.01		
Dugnas		bet	1500		2.47		140.21			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	63	Viršus	2.09	140.59	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.15	140.53			
	Nr. 2	PE	Išorinis	63	Viršus	2.09	140.59			
			Vidinis		Apačia	2.15	140.53			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
	1GKV-395 (geodezinių kv. puz.Nr.)	(parašas)	2023-11-08 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinių kv. puz.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinių kv. puz.Nr.)	(parašas)	(data)