


(adresas)

(jrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				150.43
Žemė		tr			0.00		150.43
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		2.27		148.16
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	2.03	148.40
			Vidinis		Apačia	2.14	148.29
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	2.03	148.40
			Vidinis		Apačia	2.14	148.29
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus	1.94	148.49
			Vidinis		Apačia	1.97	148.46
	Nr. 4	PE	Išorinis	32	Viršus	1.94	148.49
			Vidinis		Apačia	1.97	148.46
	Nr. 5	PE	Išorinis	32	Viršus	1.96	148.47
			Vidinis		Apačia	1.99	148.44
	Nr. 6	PE	Išorinis	32	Viršus	1.96	148.47
			Vidinis		Apačia	1.99	148.44
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057072.71; Y = 570416.75

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-02-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)