

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				138.17	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		138.17	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.84		137.33	X = 6055019.06; Y = 573940.58		
Dugnas		bet	2000		3.58		134.59			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	250	Viršus	2.96	135.21			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	ket	Išorinis	250	Viršus	2.96	135.21			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	3.06	135.11			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: 22/126		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A.Tumašev (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-811 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-05-09 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)