



10

 (irenginio numeris)

75310058
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	670				100.39
Žemė		asf			0.00		100.39
Sienos		bet					
Lubos		bet					
Dugnas		bet	1000		2.87		97.52
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	90	Viršus	2.38	98.01
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PE	Išorinis	90	Viršus	2.38	98.01
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____ met., 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? _____ Taip

Ar yra dujų? _____

Pastabos:
X=6059299.59 / Y=579477.02

Objektas:
Elektrinės g. 2, Vilnius

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-12-01 (data)

Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)

Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)