


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>10 ,met</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				104.445	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		asf			0.00		104.44	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	2000x2000				103.72	X = 6059135.91; Y = 576638.35
Dugnas		bet	2000x2000		2.93		101.51	
Vamzdžiai	Nr. 1	pln	Išorinis	500	Viršus	2.10	102.34	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PE	Išorinis	450	Viršus	2.11	102.33	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	Tomas Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-05-09 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)