

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

43



(irenginio numeris)

75310067

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				104.65	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		104.65	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		0.60		104.05	X = 6059116.49; Y = 576726.98		
Dugnas		bet	2000		2.90		101.75			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	2.41	102.24			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	2.41	102.24			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: 22/147		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			1GKV-811 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(parašas) 2022-09-09 (data)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(parašas) (data)		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)		