


SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket.	700				105.11	Ar yra vandens? nėra		
Žemė					0		105.11	Ar yra dujų? nėra		
Sienos		bet.						Pastabos:		
Lubos		bet.	1000		0.73		104.38	X=6059155.01, Y=576800.19		
Dugnas		bet.	1000		1.67		103.44			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.73		103.38		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.73		103.38		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.73		103.38		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A.Tumašev (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-811 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2021-08-13 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)