



Lietaus g., Vilniaus m.
(adresas)

75310068
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SÅSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 13 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket.	700				106.78	Ar yra vandens? nėra			
Žemė					0		106.78	Ar yra dujų? nėra			
Sienos		bet.						Pastabos:			
Lubos		bet.	1500		1.31		105.47	X=6059179.54, Y=576832.95			
Dugnas		bet.	1500		3.74		103.04				
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Įšorinis	250	Viršus			Matavimus atliko	A.Tumašev (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia	3.82	102.96				
	Nr. 2	PE	Įšorinis	250	Viršus			Matavimus atliko	1GKV-811 (geodezininko kv. paž. Nr.)		
			Vidinis		Apacia	3.82	102.96				
	Nr. 3	PVC	Įšorinis	110	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia	3.32	103.46				
	Nr. 3a	PVC	Įšorinis	110	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia	3.82	102.96				
	Nr. 5		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)		
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 6		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 7		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 8		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)		
			Vidinis		Apacia						
Nr. 9		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apacia							
Nr. 10		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)			
		Vidinis		Apacia							
Nr. 11		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apacia							
Nr. 12		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)			
		Vidinis		Apacia							