


SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis	Ketus	650				96.98	
Žemė				0.00		96.98	
Sienos	G/B						
Lubos	G/B	2000		0.80		96.18	
Dugnas	Betonas	2000		2.70		94.28	
Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus	1.85	95.13	
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus	1.85	95.13
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	PE	Išorinis	63	Viršus	1.85	95.13
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 10
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:
X = 6057722.14; Y = 578489.47

Objektas:

Matavimus
atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

A. Veikutytė
(parašas)

2022-01-06
(data)

Matavimus
atliko

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

1GKV-221
(geodezininko
kv.paž.Nr.)

D. Katilius
(parašas)

2022-01-06
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)